


ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽUM [2022-2023] koord. sist.: LKS-94 0 20 40 80 Meters 1:5 000

- Sutartiniai ženklai**
- piketai
 - Pralaidos
 - Prižiūrimi mel. statiniai - 1482 m
 - ↔ A (t.p.k. 4+00-15+00) - 1100 m
 - ↔ K-1 (t.p.k. 0+00-3+82) - 382 m

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				
Atestato Nr.	Pareig.	V. Pavardė	Parašas	Data
S-550-PmAMT	Žemės ūkio sk. vedėjas	R. Narunec		2025-10-21
mg. dipl. Nr. 001583	Žemės ūkio sk. vyr. spec.	P. Kranauskas		2025-10-21
Etapas	Atsakingas: Žemės ūkio skyrius			
PRIEŽ.				

Objekto vieta: Vilniaus r., Dūkštų sen., Alijūnų k. ir Geišiškių k. (Geišiškių k.v. mel. proj.: Nr. 1 1965 m. ir Nr. 5 1970 m.)	
Projekto pavadinimas: Vilniaus r., Dūkštų sen., Geišiškių k.v. melioracijos griovių priežiūros darbai	
Melioracijos statinių pavadinimai: A (t.p.k. 4+00-15+00) - 1100 m ir K-1 (t.p.k. 0+00-3+82) - 382 m Iš viso - 1482 m	Laida
	0
M 1:5000	Lapas
	1
	Lapų
	2

