


Sutartiniai ženklai

- piketai
- Pralaidos
- Priziūrimi mel. grioviai - 1607 m
 - L-19 (t.pk. 0+00-2+00) - 200 m
 - R-19 (t.pk. 7+54-14+05 ir 15+74-20+65) - 1142 m
 - R-19-1 (t.pk. 0+00-1+99) - 199 m
 - APS.GR.NR.3 (t.pk. 0+00-0+66) - 66 m

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				
Atestato Nr.	Pareig.	V. Pavardė	Parašas	Data
S-550-PmAMT	Žemės ūkio sk. vedėjas	R. Narunec		2026-02-02
mg. dipl. Nr. 001583	Žemės ūkio sk. vyr. spec.	P. Kranauskas		2026-02-02
Etapas PRIEŽ.	Atsakingas: Žemės ūkio skyrius			

Objekto vieta: Vilniaus r., Avižienių sen., Riešės k. ir Riešės sen., Žudiškių k. (Riešės k.v. mel. proj. Nr. 13 1978 m. ir Didžiosios Riešės mel. proj. Nr. Nr. 10 1989 m.)	
Projekto pavadinimas: Vilniaus r., Riešės ir Didžiosios Riešės k.v. melioracijos griovių priežiūros darbai	
Melioracijos statinių darbu kiekliai: L-19 (t.pk. 0+00-2+00) - 200 m, R-19 (t.pk. 7+54-14+05 ir 15+74-20+65) - 1142 m, R-19-1 (t.pk. 0+00-1+99) - 199 m, APS.GR.NR.3 (t.pk. 0+00-0+66) - 66 m. Iš viso - 1607 m	Laida 0
M 1:5000	Lapas Lapų 1 1

578500

579000

579500